




南山大学

Nanzan University



 エレベーター
 Elevator



 車いす用エレベーター
 Elevator for wheelchair



 多目的トイレ
 Multi-purpose restroom

 急な坂道
 Steep slope



 スロープ
 Ramp


 自動ドア
 Automatic door

 車いすでは通りにくい道（段差含む）
 Passageway difficult for wheelchair users to use

 通路上の階段
 Steps in passageway

 AED
 Automated External Defibrillator

 別紙に補足事項
 Supplementary information



補足事項 Additional explanations

参考写真 reference photos

★1：点字不備あり

The braille block is incomplete.

★2：点字不備と手すり不備あり

The braille block and the handrail are incomplete.

★3：途中から階段

There are stairs in passageway.

★4：スロープが急で上がりにくい

Steep ramp .

★5：スロープなし、G棟からしか入れない

There are no ramps. Please access from the G building.

★6：メインストリート沿い両端に側溝が続く

There is a gutter at the both sides of the main street.

★7：入口が見つけにくい

Hard to find the entrance.

★8：外からは開かない

Not open from the outside.

★9：外からは開かない

Not open from the outside.

★10：グレーチング（排水溝の蓋）あり

There are gratings.



★1



★2